

施工事例集


災害
復旧

事例1：H20年 岩手・宮城内陸地震の復旧


©岩手県：写真転載承諾済

A1橋台

A2橋台



A1橋台右側横断図



A1橋台右側正面図

平成20年6月、岩手・宮城内陸地震において様々な擁壁・補強土が変状を起こす中、深刻な変状を生じなかった多数アンカー式補強土壁工法。崩落した旧橋に代わり、復旧した新橋のA1橋台右側およびA2橋台左右の裏込め土留めとして用いられています。

事例2：切土道路崩壊の復旧



事例3：H13年 台風15号の復旧



事例4：H19年 台風9号の復旧